

ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«20» апреля 2021 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов, Кушнир А.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ОТИС Лифт» начальника участка Половцева В.И., и представителя владельца лифта ТСН «ВОСТОК» председателя правления Горностаева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: учетный № 407039; адрес установки: Л.О., г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, п. 1. Испытания, проверки и измерения проведены 20.04.2021 г. (протокол испытаний № 2307/Н);

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1


№ п/п	Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4 1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	2	3	4
		На момент проверки нарушений не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)			

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4	5
1	п. 39 приложение Г ГОСТ 53783	Подтекание масла из редуктора главного привода через сальниковые уплотнения.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
2	п. 9 приложение Г ГОСТ 53783	Повреждена правая створка двери шахты 1-го этажа.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
3	п.1, таблица 6 протокола № 2307	Повреждено напольное покрытие в кабине лифта.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«20» апреля 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов, Кушнир А.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ОТИС Лифт» начальника участка Половцева В.И., и представителя владельца лифта ТСН «ВОСТОК» председателя правления Горностаева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: учетный № 407043; адрес установки: Л.О., г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, п. 2. Испытания, проверки и измерения проведены 20.04.2021 г. (протокол испытаний № 2308/Н);

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1


№ п/п	Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4 1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	2	3	4
		На момент проверки нарушений не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)			

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4	5
1	п. 39 приложение Г ГОСТ 53783	Подтекание масла из редуктора главного привода через сальниковые уплотнения.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
2	п. 18 приложение Г ГОСТ 53783	Деформирована задняя стенка купе кабины.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
3	п.1, таблица 6 протокола № 2308	Оборудование лифта не защищено от воздействия внешних факторов (в машинном помещении лифта имеются следы протечек и отслоение штукатурки).	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.1	до 20.05.2021

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«20» апреля 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов, Кушнир А.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ОТИС Лифт» начальника участка Половцева В.И., и представителя владельца лифта ТСН «ВОСТОК» председателя правления Горностаева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: учетный № 407040; адрес установки: Л.О., г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, п. 3. Испытания, проверки и измерения проведены 20.04.2021 г. (протокол испытаний № 2309/Н);

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1


№ п/п	Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4 1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	2	3	4
		На момент проверки нарушений не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)			

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4	5
1	п. 39 приложение Г ГОСТ 53783	Подтекание масла из редуктора главного привода через сальниковые уплотнения.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- 1 Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334

Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70

тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«20» апреля 2021 г.

АКТ периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов, Кушнир А.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ОТИС Лифт» начальника участка Половцева В.И., и представителя владельца лифта ТСН «ВОСТОК» председателя правления Горностаева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: учетный № 407042; адрес установки: Л.О., г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, п. 4. Испытания, проверки и измерения проведены 20.04.2021 г. (протокол испытаний № 2310/Н);

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

№ п/п	Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4 1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	2	3	4
1	п.1, таблица 6 протокола № 2310	Несоответствие функционирования лифта руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя (приложение В, В.2), а именно: не исправно (не работает) устройство реверсирования автоматических дверей кабины (повреждена правая каретка с отволкой двери кабины).	Приложение Ж п. 3а ГОСТ 53783
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)			

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4	5
1	п. 39 приложение Г ГОСТ 53783	Подтекание масла из редуктора главного привода через сальниковые уплотнения.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

2. Результаты **технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.**

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта отрицательные.

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.


5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) к испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности и несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Рекомендации

Нарушения указанные в таблице № 2 настоящего Акта, устранить в рекомендуемые сроки.

Специалист  /Кушнир А.В./
Специалист Кушнир А.В. подпись ФИО

С результатами оценки соответствия лифта в течении назначенного срока службы в форме технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта  / председателя правления Горностаев А.В /
подпись (должность, ФИО)

представитель специализированной
лифтовой организации  /нач. участка Половцев В.И./
подпись (должность, ФИО)