



ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»

(ООО «ИЦ «РуссЭксперт»)

Юридический адрес:

198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, пом. 8-Н, оф. 334
Адрес места нахождения: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, оф. 232
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
тел./факс: (812) 495-97-29, e-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«20» апреля 2021 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом по оценке соответствия лифтов, Кушнир А.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ОТИС Лифт» начальника участка Половцева В.И., и представителя владельца лифта ТСН «ВОСТОК» председателя правления Горностаева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта: учетный № 407039; адрес установки: Л.О., г. Кириши, ул. Восточная, д. 18, п. 1. Испытания, проверки и измерения проведены 20.04.2021 г. (протокол испытаний № 2307/Н);

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные при техническом освидетельствовании лифта

Таблица 1

№ п/п	Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4 1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	2	3	4
		На момент проверки нарушений не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий			
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)			

Таблица 2

№ п/п	Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	2	3	4	5
1	п. 39 приложение Г ГОСТ 53783	Подтекание масла из редуктора главного привода через сальниковые уплотнения.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
2	п. 9 приложение Г ГОСТ 53783	Повреждена правая створка двери шахты 1-го этажа.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021
3	п.1, таблица 6 протокола № 2307	Повреждено напольное покрытие в кабине лифта.	Руководство по эксплуатации	до 20.05.2021

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.

