

АКТ
технического состояния лифтового оборудования

г. Санкт-Петербург

17.10.2023 г.

Настоящий акт составлен ООО «СПБ-ЛИФТ» в рамках исполнения договора № ДОК-01 от 01.04.2023 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования.

В результате проведенного технического обслуживания установлено:

№ п/п	Наименование	Г/п, кг	Описание выявленных неисправностей	Заключение
1	Лифт ЛП-0611Б	630	-Отсутствие двухсторонней переговорной связи по адресу: г. Кириши, ул. Восточная, д. 18 во всех парадных. -Течь масла из редуктора, главного привода, лифтовой лебедки. -В третьей парадной шум подшипника шкива ограничителя скорости.	Рекомендуется замена ограничителя скорости в третьей парадной. Рекомендуется замена масла и устранение течи редуктора.

Генеральный директор ООО «СПБ-ЛИФТ»



Денисов Е.В.